


- Spline fit
- Spline CV
- Construction Line
- Ray
- Multiple Points

- Divide
- Measure
- Wipeout
- Donut
- Revision Cloud

❖ نکات تکمیلی:

- ۱- برای فعال ردن دستور polyline عبارت اختصاری pl را تایپ نمایید.
- ۲- برای حذف دستگاه مختصات عبارت UCS را تایپ و گزینه No Origin را انتخاب نمایید.
- ۳- برای بررسی اندازه‌های یک مستطیل عبارت اختصاری di را تایپ نمایید.
- ۴- برای تغییر ظاهر نمایش نقاط از بخش Utilities گزینه Point Style را انتخاب نمایید.



Teacher: Ehsan Fathi, PHD Student in Mechanical Engineering at University of Birjand

Telegram: @FathiTrainingGroup

Email: Ehsanfathi_eh@yahoo.com

Website: FathiTrainingGroup.com

Tel: 09386249330